FACTURA

Serie CAM Numar 11114

Data 30.09.2020 Scadent la 15.10.2020

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S.A. R.L.
INTRARE NR 675
IESIRE
ZIUA 01 LUNA 10 ANUL 2020

- RON -

Furnizor	Client
S.C. CALYPSO MONO SRL	**SD3 SALUBRITATEA SI DEZAPEZIRE SECTOR 3**
CIF RO32336875 RC J40/12466/2013	CIF RO37804020
Capital soc. 200 RON	MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. VITAN,
BUCURESTI sect. 3 str. NICOLAE GRIGORESCU nr. 136	NR.154-158, CLADIREA ADMINISTRATIVA, BIROU 2
Banca BRD AUCHAN TITAN	PV 28.09.2020 RELEULUI
IBAN	
BANCA - BRD EURO	

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (9%)
1	VIDANJARE APA MENAJERA	MC	450.000	23.0000	10 350.00	931.50

STAMPILAREA FACTURII NU CONSTITUIE ELEMENTE OBLIGATORII PE CARE TREBUIE SA LE CONTINA FACTURA " CONFORM ART 319 ALIN 29 COD FISCAL ;

Emis de	**10 350.00**	**931.50**
Total		**11 281.50**

Calypso Mono S.R.L.

Sediu Social: BDUL. Nicolae Grigorescu, Nr. 136, Bucuresti, Sector 3
C.I.F.:RO 32336875 Reg.Com. Nr.: J40/12466/2013
Tel.: 0721 729 689 Email: contact@calypsomono.ro
Cont: RO74BRDE441SV84971134410, Banca: BRD Suc. Auchan Titan
Cont Trezorerie-Sector 3: RO75 TREZ 7035 069X XX02 0551

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE A LUCRĂRII
(ORDIN DE LUCRU)

Între **S.C. CALYPSO MONO S.R.L.** în calitate de **PRESTATOR**

şi SD 3 STUBRIZARE ..... în calitate de **BENEFICIAR**.

În data de 22-09-2020 s-au efectuat lucrările comandate astfel:

- ☐ **Vidanjare staţie pretratare** .... / mc.
- ☐ **Vidanjare apă menajeră sau uzata (cod 200306)** ..... 450 ..... / mc.
- ☐ **Vidanjare fosa septica** .... / mc.
- ☐ **Vidanjare apă şi grosier** .... / mc.
- ☐ **Vidanjare grăsimi cu apă (cod 190809)** .... / mc.
- ☐ **Vidanjare separator hidrocarburi cu apa (cod 190299)** .... / mc.
- ☐ **Vidanjare grăsime din separator (cod 190809)** .... / kg.
- ☐ **Vidanjare separator grasimi cu apă (cod 190809)** .... / buc
- ☐ **Desfundare mecanizată** .... / op.
- ☐ **Curăţare şi spălare canalizare** .... / ml.
- ☐ **Curăţare cămin inspectie** .... / buc.
- ☐ **Curăţare gură de scurgere** .... / buc
- ☐ **Curăţare manuala cu personal calificat** ....
- ☐ **Interventie in caz de urgenta** ....
- ☐ **Vidanjare stationare** .... / ora
- ☐ **Alte servicii** .....

Lucrările au fost executate conform cerinţelor beneficiarului.
Produsul transportat este în conformitate cu normele de protecţie a mediului.
Pentru care am încheiat prezentul Proces Verbal în 2 exemplare, din care unul a fost înmânat beneficiarului.

AUTO NR.: B-68-KPG

PRESTATOR,

Reprezentant ..... ION .....

Semnătura .....

BENEFICIAR,

Reprezentant .....

Semnătura .....