

Furnizor: **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**
Capital social subscris și vărsat: **280.200 RON**
Nr. ord. registru com./an: **J**
Cod înregistrare fiscală: **R**
Localitatea: **Bucuresti**
Adresa: **Str. Chiciurei, Nr. 47, Sector 3**
Județul: **Bucuresti**
Contul RON: **RO**
Banca RON: **ING BANK SUC UNIRII**
Contul RON: **RC**
Banca RON: **TREZORERIA MUN. BUCURESTI**
Contul RON: **RO**
Banca RON: **BCR - CC BUCURESTI UNIREA**
Contul: **RON - R**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA - UNIRII**
Cont EUR: **RC**
Banca EUR: **ING BANK SUC UNIRII**
SWIFT EUR: **INGBROBU**
Tel/Fax: **021-344.14.89;021-344.14.92**
E-mail: **office@gradinariu.ro**
Website:
Punct de lucru: **Dr. Binelui nr. 119**

Exemplar 1 - Exemplar client

Seria **GR-S** nr. **77200639**
Cumpărător: **SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**
Nr. reg. com./an: **J**
Cod înregistrare fiscală: **K**
Localitatea: **B**
Adresa: **Calea VITAN 154-158 București sect 3**
Județul: **Bucuresti**
Contul: **RO11 RNCB 0831 1570 7221 0001**
Banca: **BCR**
Punct livrare:
Localitate livrare:
Adresa livrare:

FACTURĂ

Nr. facturii: **77200639**

Data (ziua, luna, anul): **23.10.2020**

Nr. aviz însoțire a mărfii: **-**

Procent TVA: **19 %**


Agent de vânzari: **Diverse (1)**

Scadența: **22.11.2020**

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea livrată	Preț unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoare - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	77005646 Contravaloare revizie B 369 SDZ s/n:WMAN18ZZ8JY378406	BUC	1,000	6.050,00000	6.050,00	1.149,50
2	77005504 Contravaloare revizie MAN B 368 SDZ s/n:WMAN18ZZ8JY377278	BUC	1,000	6.050,00000	6.050,00	1.149,50
3	77005635 Contravaloare revizie MAN B 358 SDZ s/n:WMAN18ZZ6JY378512	BUC	1,000	6.050,00000	6.050,00	1.149,50

Emis(ă) de

Observații **Conform contract Nr.7522/13.07.2020**

Semnătura	Date privind expediția	Total	18.150,00	3.448,50
		din care accize		X
Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6)		21.598,50	
	Numele delegatului CNP Seria nr. eliberat de Mijloc de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezența noastră la data de 23.10.2020 la ora 00:00 semnăturile			

DECLARATIE DE CONFORMITATE pentru piese de schimb

Noi, SC Gradinariu Import Export SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Chichirei 47, inregistrata la RC cu nr. si cod fiscal asiguram si declaram pe propria raspundere, conform cu prevederile din H.G. nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca piesele de schimb si/sau materialele livrate de societatea noastra la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ al mediului, in conditiile respectarii legislatiei in domeniu si a prescriptiilor tehnice specifice.

CERTIFICAT DE GARANTIE pentru piese de schimb si conditiile de acordare a garantiei

Termenul de garantie al produsului (sau produselor) pentru care a fost emisa factura este de 12 (doisprezece) luni de la data emiterii facturii in conditia utilizarii conform manualului de operare si intretinere al echipamentului pe care a fost montat. Garantia se refera la piese, ansamble, componente care nu sunt supuse ca si elemente de uzura in functionare. Nu fac obiectul garantiei becuri, leduri, cauciucuri, anvelope.

Produsele care prezinta in perioada de garantie defecte de fabricatie vor fi inlocuite cu altele noi dupa analiza acelu produs (produse) la producator si confirmarea producatorului, termenul de garantie incepe de la data in scrisa pe factura.

Vanzatorul si producatorul vor fi exonerati de orice raspundere privind garantia in urmatoarele situatii:

- piesa nu a fost montata in cadrul unui service de specialitate autorizat de producator sau de catre o persoana specializata agreata de producator (daca montajul impune o locatie in afara atelierului service),
- piesa a fost utilizata pentru un alt scop decat cel indicat de catre producator,
- piesa s-a defectat dupa montaj ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, montaj care nu a tinut cont si de montaj corect al altor componente care pot afecta piesa,
- piesa s-a deteriorat ca urmare a uzurii altor elemente care pot afecta piesa, intretinerii incorecte sau insuficiente a echipamentului pe care s-a montat piesa, neefectuarii reviziilor tehnice la timp ce pot afecta piesa montata,
- piesa s-a defectat ca urmare a unei exploatare necorespunzatoare, sau datorata : socurilor termice, socurilor mecanice sau electrice,
- piesa facturata a fost indicata gresit de catre cumparator si/sau a fost utilizata in alt scop decat cel prevazut de catre producator,
- piesa nu a fost identificata corect de catre vanzator din cauza unor informatii, date eronate furnizate de cumparator si a fost montata pe echipament in aceste conditii.

Piesele care fac obiectul unei reclamatii in perioada de garantie vor fi returnate de catre comparator la locatia vanzatorului insotite de numarul facturii cu care s-a achizitionat, dovada montarii intr-un service de specialitate autorizat de producator sau de catre o persoana specializata agreata de catre producator (daca montajul impune o locatie in afara atelierului service), nota de constatare (sau raport de lucru) emisa de entitatea mentionata mai sus prin care se constata in detaliu defectiunea si fotografiile transmise la adresa de email piese@gradinariu.ro

Se admite returnarea produsului (sau produselor) de catre cumparator, cu anuntarea in termen de 48 de ore de la receptia piesei de catre cumparator, daca piesa a fost identificata si oferata gresit de catre vanzator cu exceptia in care vanzatorul a identificat gresit dar a fost acceptata din start de cumparator. Returnul nu se accepta daca piesa este murdara sau nu prezinta integritate structurala.

In cazurile speciale in care nu se poate constata in cadrul societatii deficienta produsului in garantie si este necesara efectuarea unei constatari de catre firma producatoare a produsului, ne rezervam dreptul de a remedia reclamatia la data primirii rezultatului in scris din partea producatorului.

Furnizor: **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**
Capital social subscris și vărsat: **280.200 RON**
Nr. ord. registru com./an: **J**
Cod înregistrare fiscală: **R**
Localitatea: **Bucuresti**
Adresa: **Str. Chiciurei, Nr. 47, Sector 3**
Județul: **Bucuresti**
Contul RON:
Banca RON: **ING BANK SUC UNIRII**
Contul RON:
Banca RON: **TREZORERIA MUN. BUCURESTI**
Contul RON:
Banca RON: **BCR - CC BUCURESTI UNIREA**
Contul: **RON -**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA - UNIRII**
Cont EUR: **R**
Banca EUR: **ING BANK SUC UNIRII**
SWIFT EUR: **INGBROBU**
Tel/Fax: **021-344.14.89;021-344.14.92**
E-mail: **office@gradinariu.ro**
Website:
Punct de lucru: **Dr. Binelui nr. 119**

Exemplar 2 - Exemplar dep. financiar-contabil

Seria **GR-S** nr. **77200639**
Cumpărător: **SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**
Nr. reg. com./an:
Cod înregistrare fiscală: **I**
Localitatea: **B**
Adresa: **Calea VITAN 154-158 București sect 3**
Județul: **Bucuresti**
Contul: **R**
Banca: **BCR**
Punct livrare:
Localitate livrare:
Adresa livrare:

FACTURĂ

Nr. facturii: **77200639**
Data (ziua, luna, anul): **23.10.2020**
Nr. aviz însoțire a mărfii: **-**

Procent TVA: **19 %**

Agent de vânzari: **Diverse (1)**
Scadența: **22.11.2020**

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea livrată	Preț unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoare - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	77005646 Contravaloare revizie B 369 SDZ s/n:WMAN18ZZ8JY378406	BUC	1,000	6.050,00000	6.050,00	1.149,50
2	77005504 Contravaloare revizie MAN B 368 SDZ s/n:WMAN18ZZ8JY377278	BUC	1,000	6.050,00000	6.050,00	1.149,50
3	77005635 Contravaloare revizie MAN B 358 SDZ s/n:WMAN18ZZ6JY378512	BUC	1,000	6.050,00000	6.050,00	1.149,50

Emisă

Observații **Conform contract Nr.7522/13.07.2020**

Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția	Total	18.150,00	3.448,50
		din care accize		X
Semnătura de primire		Total de plată (col. 5 + col. 6)	21.598,50	
Numele delegatului CNP Act identitate Seria nr. Mijloc de transport eliberat de nr. Expedierea s-a efectuat in prezența noastră la data de 23.10.2020 la ora 00:00 semnăturile				

DECLARATIE DE CONFORMITATE pentru piese de schimb

Noi, SC Gradinaru Import Export SRL , cu sediul in Bucuresti, str. Chiciurei 47, inregistrata la RC cu nr. _____ si cod fiscal _____) asiguram si declaram pe propria raspundere , conform cu prevederile din H.G. nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca piesele de schimb si/sau materialele livrate de societatea noastra la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului , in conditiile respectarii legislatiei in domeniu si a prescriptiilor tehnice specifice.

CERTIFICAT DE GARANTIE pentru piese de schimb si conditiile de acordare a garantiei

Termenul de garantie al produsului (sau produselor) pentru care a fost emisa factura este de 12 (doisprezece) luni de la data emiterii facturii in conditia utilizarii conform manualului de operare si intretinere al echipamentului pe care a fost montat. Garantia se refera la piese, ansamblu, componente care nu sunt supuse ca si elemente de uzura in functionare. Nu fac obiectul garantiei becuri, leduri, cauciucuri, anvelope.

Produsele care prezinta in perioada de garantie defecte de fabricatie vor fi inlocuite cu altele noi dupa analiza acelu produs (produse) la producator si confirmarea producatorului, termenul de garantie incepe de la data in scrisa pe factura.

Vanzatorul si producatorul vor fi exonerati de orice raspundere privind garantia in urmatoarele situatii:

- piesa nu a fost montata in cadrul unui service de specialitate autorizat de producator sau de catre o persoana specializata agreata de producator (daca montajul impune o locatie in afara atelierului service),
- piesa a fost utilizata pentru un alt scop decat cel indicat de catre producator,
- piesa s-a defectat dupa montaj ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, montaj care nu a tinut cont si de montaj corect al altor componente care pot afecta piesa,
- piesa s-a deteriorat ca urmare a uzurii altor elemente care pot afecta piesa, intretinerea incorecte sau insuficiente a echipamentului pe care s-a montat piesa, neefectuarea reviziilor tehnice la timp ce pot afecta piesa montata,
- piesa s-a defectat ca urmare a unei exploatare necorespunzatoare, sau datorata : socurilor termice, socurilor mecanice sau electrice,
- piesa facturata a fost indicata gresit de catre cumparator si/sau a fost utilizata in alt scop decat cel prevazut de catre producator,
- piesa nu a fost identificata corect de catre vanzator din cauza unor informatii, date eronate furnizate de cumparator si a fost montata pe echipament in aceste conditii.

Piesele care fac obiectul unei reclamatii in perioada de garantie vor fi returnate de catre comparator la locatia vanzatorului insotite de numarul facturii cu care s-a achizitionat , dovada montarii intr-un service de specialitate autorizat de producator sau de catre o persoana specializata agreata de catre producator (daca montajul impune o locatie in afara atelierului service), nota de constatare (sau raport de lucru) emisa de entitatea mentionata mai sus prin care se constata in detaliu defectiunea si fotografiile transmise la adresa de email piese@gradinaru.ro Se admite returnarea produsului (sau produselor) de catre cumparator , cu anuntarea in termen de 48 de ore de la receptia piesei de catre cumparator , daca piesa a fost identificata si oferata gresit de catre vanzator cu exceptia in care vanzatorul a identificat gresit dar a fost acceptata din start de cumparator. Returul nu se accepta daca piesa este murdara sau nu prezinta integritate structurala.

In cazurile speciale in care nu se poate constata in cadrul societatii deficienta produsului in garantie si este necesara efectuarea unei constatare de catre firma producatoare a produsului, ne rezervam dreptul de a remedia reclamata la data primirii rezultatului in scris din partea producatorului.

Furnizor: **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**
Capital social subscris și vărsat: **280.200 RON**
Nr. ord. registru com./an:
Cod înregistrare fiscală: **R**
Localitatea: **București**
Adresa: **Str. Chiciurei, Nr. 47, Sector 3**
Județul: **București**
Contul RON:
Banca RON: **ING BANK SUC UNIRII**
Contul RON:
Banca RON: **TREZORERIA MUN. BUCUREȘTI**
Contul RON:
Banca RON: **BCR - CC BUCUREȘTI UNIREA**
Contul: **RON**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA - UNIRII**
Cont EUR: **RC**
Banca EUR: **ING BANK SUC UNIRII**
SWIFT EUR: **INGBROBU**
Tel/Fax: **021-344.14.89;021-344.14.92**
E-mail: **office@gradinariu.ro**
Website:
Punct de lucru: **Dr. Binelui nr. 119**

Exemplar 3 - Exemplar dep. comercial Seria **GR-S** nr. **77200639**
Cumpărător: **SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Nr. reg. com./an:
Cod înregistrare fiscală:
Localitatea: **B**
Adresa: **Calea VITAN 154-158 București sect 3**
Județul: **București**
Contul:
Banca: **BCR**
Punct livrare:
Localitate livrare:
Adresa livrare:

FACTURĂ

Nr. facturii: **77200639**
Data (ziua, luna, anul): **23.10.2020**
Nr. aviz însoțire a mărfii: **-**

Procent TVA: **19 %**

Agent de vânzari: **Diverse (1)**
Scadența: **22.11.2020**

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea livrată	Preț unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoare - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	77005646 Contravaloare revizie B 369 SDZ s/n:WMAN18ZZ8JY378406	BUC	1,000	6.050,00000	6.050,00	1.149,50
2	77005504 Contravaloare revizie MAN B 368 SDZ s/n:WMAN18ZZ8JY377278	BUC	1,000	6.050,00000	6.050,00	1.149,50
3	77005635 Contravaloare revizie MAN B 358 SDZ s/n:WMAN18ZZ6JY378512	BUC	1,000	6.050,00000	6.050,00	1.149,50

Emis(ă) c

Observații **Conform contract Nr.7522/13.07.2020**

Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția Numele delegatului CNP Seria nr. eliberat de Mijloc de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 23.10.2020 la ora 00:00 semnăturile	Total	18.150,00	3.448,50
		din care accize		X
		Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6)	21.598,50

DECLARATIE DE CONFORMITATE pentru piese de schimb

Noi, SC Gradinaru Import Export SRL , cu sediul in Bucuresti, str. Chichirei 47, inregistrata la RC cu nr. _____ si cod fiscal _____ asiguram si declaram pe propria raspundere , conform cu prevederile din H.G. nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca piesele de schimb si/sau materialele livrate de societatea noastra la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ al mediului , in conditiile respectarii legislatiei in domeniu si a prescriptiilor tehnice specifice.

CERTIFICAT DE GARANTIE pentru piese de schimb si conditiile de acordare a garantiei

Termenul de garantie al produsului (sau produselor) pentru care a fost emisa factura este de 12 (doisprezece) luni de la data emiterii facturii in conditia utilizarii conform manualului de operare si intretinere al echipamentului pe care a fost montat. Garantia se refera la piese, ansamble, componente care nu sunt supuse ca si elemente de uzura in functionare. Nu fac obiectul garantiei becuri, leduri, cauciucuri, anvelope.

Produsele care prezinta in perioada de garantie defecte de fabricatie vor fi inlocuite cu altele noi dupa analiza acelu produs (produse) la producator si confirmarea producatorului, termenul de garantie incepe de la data inregistrarii pe factura.

Vanzatorul si producatorul vor fi exonerati de orice raspundere privind garantia in urmatoarele situatii:

-piesa nu a fost montata in cadrul unui service de specialitate autorizat de producator sau de catre o persoana specializata agreata de producator (daca montajul impune o locatie in afara atelierului service),

-piesa a fost utilizata pentru un alt scop decat cel indicat de catre producator,

-piesa s-a defectat dupa montaj ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, montaj care nu a tinut cont si de montaj corect al altor componente care pot afecta piesa,

-piesa s-a deteriorat ca urmare a uzurii altor elemente care pot afecta piesa, intretinerea incorecte sau insuficiente a echipamentului pe care s-a montat piesa, neefectuarea reviziilor tehnice la timp ce pot afecta piesa montata,

- piesa s-a defectat ca urmare a unei exploatare necorespunzatoare, sau datorata : socurilor termice, socurilor mecanice sau electrice,

- piesa facturata a fost indicata gresit de catre cumparator si/sau a fost utilizata in alt scop decat cel prevazut de catre producator,

-piesa nu a fost identificata corect de catre vanzator din cauza unor informatii, date eronate furnizate de cumparator si a fost montata pe echipament in aceste conditii.

Piese care fac obiectul unei reclamatii in perioada de garantie vor fi returnate de catre cumparator la locatia vanzatorului insotite de numarul facturii cu care s-a achizitionat , dovada montarii intr-un service de specialitate autorizat de producator sau de catre o persoana specializata agreata de catre producator (daca montajul impune o locatie in afara atelierului service), nota de constatare (sau raport de lucru) emisa de entitatea mentionata mai sus prin care se constata in detaliu defectiunea si fotografiile transmise la adresa de email piese@gradinaru.ro

Se admite returnarea produsului (sau produselor) de catre cumparator , cu anuntarea in termen de 48 de ore de la receptia piesei de catre cumparator , daca piesa a fost identificata si oferata gresit de catre vanzator cu exceptia in care vanzatorul a identificat gresit dar a fost acceptata din start de cumparator. Returul nu se accepta daca piesa este murdara sau nu prezinta integritate structurala.

In cazurile speciale in care nu se poate constata in cadrul societatii deficienta produsului in garantie si este necesara efectuarea unei constatari de catre firma producatoare a produsului, ne rezervam dreptul de a remedia reclamatia la data primirii rezultatului in scris din partea producatorului.

GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Reg. Corr
CIF: RO 5348490
Adresa: Str. Chiciurei, nr. 47, sect. 3
Oras: Bucuresti
Cont:
Banca: B.R.D.-G.S.G.-S.M.C.U.
Cont:
Trezoreria S.M.B.

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

R.C.: J
CIF
Adresa: Calea VITAN 154-158 București sect
3,
Localitate: B

**DEVIZ FINAL Contravaloare revizie MAN B 358 SDZ
s/n:WMAN18ZZ6JY378512****Nr. 22005667**

Echipament:

Producator:

Seria:

#	Cod Produs și Descriere	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Valoare TVA
1	77008031 - Filtru combustibil separator	1.00 BUC	512.00	512.00	97.28
2	77010674 - Inlocuire antiget+apa distilata	1.00 BUC	205.00	205.00	38.95
3	77100078 - Ulei motor 5W40	25.00 LIT	38.40	960.00	182.40
4	223001118 - Filtru combustibil	1.00 BUC	556.00	556.00	105.64
5	33000000250 - Consumabile service	1.00 BUC	100.00	100.00	19.00
6	22300483 - Filtru polen	1.00 BUC	390.00	390.00	74.10
7	771900444 - Manopera	6.00 BUC	120.00	720.00	136.80
8	77003677 - Diagnoza+parametrare	1.00 BUC	828.00	828.00	157.32
9	77008030 - Filtru aer	1.00 BUC	450.00	450.00	85.50
10	77101545 - Antiget+Apa distilata	1.00 BUC	295.00	295.00	56.05
11	77012322 - Cartus uscator de aer	1.00 BUC	440.00	440.00	83.60
12	77000921 - Filtru ulei	1.00 BUC	422.00	422.00	80.18
13	77012290 - Curea accesorii	1.00 BUC	172.00	172.00	32.68
Valoare manopera				720.00	136.80
Valoare deplasare				0.00	0.00
Valoare piese schimb				5,330.00	1,012.70
VALOARE TOTALĂ DEVIZ				6,050.00	1,149.50
VALOARE TOTALĂ DEVIZ (inc. TVA)					7,199.50

Condiții comerciale**TERMEN DE VALABILITATE AL OFERTEI: 5 zile.****CONDITIA DE VALABILITATE A OFERTEI: Comandă integrală a produselor din ofertă.****GARANȚIE:** Garanția pentru produse este de 12 luni iar pentru manoperă 3 luni, de la data livrării. Garanția este asigurată dacă produsul a fost montat în cadrul unui service de specialitate autorizat de producător sau de către o persoană specializată agreată de către producător. Garanția se referă la piese, ansamble, componente care nu sunt supuse ca și elemente de uzură în funcționare. Garanția nu se aplică consumabilelor.

Pentru orice informații sau detalii legate de ofertă vă rugăm să ne contactați.

CONDITII DE LIVRARE: Franco depozit furnizor, strada Drumul Binei nr. 119, sector 4, București. La cererea Dumneavoastră vă putem organiza transportul contra cost, iar pentru piese mici prin Fan Courier contra cost

De acord,
Beneficiar,

Intocmit,

**www.gradinaru.ro**Sediul social: Str. Chibritului nr 47 Sector 3 București, România;
Capital social: 280.200 lei; Cont: R
ING BANK SUC. UNIRII Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: omice@gradinaru.ro
CIF

GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Reg. Com: .
CIF: RO
Adresa: Str. Chiciurei, nr. 47, sect. 3
Oras: Bucuresti
Cont: RC
Banca: B.R.D.-G.S.G.-S.M.C.C.
Cont: F
Trezoreria SMD

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

R.C.: .
CI
Adresa: Calea VITAN 154-158 București sect
3,
Localitate: B

DEVIZ FINAL Contravaloare revizie MAN B 368 SDZ s/n:WMAN18ZZ8JY377278

Nr. 22005669

Echipament:

Producator:

Seria:

#	Cod Produs și Descriere	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Valoare TVA
1	77008031 - Filtru combustibil separator	1.00 BUC	512.00	512.00	97.28
2	77010674 - Inlocuire antigel+apa distilata	1.00 BUC	205.00	205.00	38.95
3	77100078 - Ulei motor 5W40	25.00 LIT	38.40	960.00	182.40
4	223001118 - Filtru combustibil	1.00 BUC	556.00	556.00	105.64
5	33000000250 - Consumabile service	1.00 BUC	100.00	100.00	19.00
6	22300483 - Filtru polen	1.00 BUC	390.00	390.00	74.10
7	771900444 - Manopera	6.00 BUC	120.00	720.00	136.80
8	77003677 - Diagnoza+parametrare	1.00 BUC	828.00	828.00	157.32
9	77008030 - Filtru aer	1.00 BUC	450.00	450.00	85.50
10	77101545 - Antigel+Apa distilata	1.00 BUC	295.00	295.00	56.05
11	77012322 - Cartus uscator de aer	1.00 BUC	440.00	440.00	83.60
12	77000921 - Filtru ulei	1.00 BUC	422.00	422.00	80.18
13	77012290 - Curea accesorii	1.00 BUC	172.00	172.00	32.68
Valoare manopera				720.00	136.80
Valoare deplasare				0.00	0.00
Valoare piese schimb				5,330.00	1,012.70
VALOARE TOTALĂ DEVIZ				6,050.00	1,149.50
VALOARE TOTALĂ DEVIZ (inc. TVA)					7,199.50

Condiții comerciale**TERMEN DE VALABILITATE AL OFERTEI: 5 zile.****CONDITIA DE VALABILITATE A OFERTEI: Comandă integrală a produselor din ofertă.****GARANȚIE:** Garanția pentru produse este de 12 luni iar pentru manoperă 3 luni, de la data livrării. Garanția este asigurată dacă produsul a fost montat în cadrul unui service de specialitate autorizat de producător sau de către o persoană specializată agreată de către producător. Garanția se referă la piese, ansamble, componente care nu sunt supuse ca și elemente de uzură în funcționare. Garanția nu se aplică consumabilelor.

Pentru orice informații sau detalii legate de ofertă vă rugăm să ne contactați.

CONDITII DE LIVRARE: Franco depozit furnizor, strada Drumul Bineului nr. 119, sector 4, București. La cererea Dumneavoastră vă putem organiza transportul contra cost, iar pentru piese mici prin Fan Courier contra costDe acord,
Beneficiar,

Intocmit,

**www.gradinaru.ro**

Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J

Capital social: 280.200 lei; Cont: RI

C-mail: office@gradinaru.ro
ING BANK SUC.UNIRII Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;

GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Reg. Com
CIF:
Adresa: Str. Chiciurei, nr. 47, sect. 3
Oras: Bucuresti
Cont
Banca: B.R.D.-G.S.G.-S.M.C.C.
Cont:
Trezoreria SMD

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

R.C.:
Cl
Adresa: Calea VITAN 154-158 București sect
3,
Localitate: B

DEVIZ FINAL Contravaloare revizie MAN B 369 SDZ s/n:WMAN18ZZ8JY378406

Nr. 22005668

Echipament:
Producator:
Seria:

#	Cod Produs și Descriere	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Valoare TVA
1	77008031 - Filtru combustibil separator	1.00 BUC	512.00	512.00	97.28
2	77010674 - Inlocuire antigel+apa distilata	1.00 BUC	205.00	205.00	38.95
3	77100078 - Ulei motor 5W40	25.00 LIT	38.40	960.00	182.40
4	223001118 - Filtru combustibil	1.00 BUC	556.00	556.00	105.64
5	33000000250 - Consumabile service	1.00 BUC	100.00	100.00	19.00
6	22300483 - Filtru polen	1.00 BUC	390.00	390.00	74.10
7	771900444 - Manopera	6.00 BUC	120.00	720.00	136.80
8	77003677 - Diagnoza+parametrare	1.00 BUC	828.00	828.00	157.32
9	77008030 - Filtru aer	1.00 BUC	450.00	450.00	85.50
10	77101545 - Antigel+Apa distilata	1.00 BUC	295.00	295.00	56.05
11	77012322 - Cartus uscator de aer	1.00 BUC	440.00	440.00	83.60
12	77000921 - Filtru ulei	1.00 BUC	422.00	422.00	80.18
13	77012290 - Curea accesorii	1.00 BUC	172.00	172.00	32.68
Valoare manopera				720.00	136.80
Valoare deplasare				0.00	0.00
Valoare piese schimb				5,330.00	1,012.70
VALOARE TOTALĂ DEVIZ				6,050.00	1,149.50
VALOARE TOTALĂ DEVIZ (inc. TVA)					7,199.50

Condiții comerciale

TERMEN DE VALABILITATE AL OFERTEI: 5 zile.

CONDIȚIA DE VALABILITATE A OFERTEI: Comandă integrală a produselor din ofertă.

GARANȚIE: Garanția pentru produse este de 12 luni iar pentru manoperă 3 luni, de la data livrării. Garanția este asigurată dacă produsul a fost montat în cadrul unui service de specialitate autorizat de producător sau de către o persoană specializată agreată de către producător. Garanția se referă la piese, ansamble, componente care nu sunt supuse ca și elemente de uzură în funcționare. Garanția nu se aplică consumabilelor.

Pentru orice informații sau detalii legate de ofertă vă rugăm să ne contactați.

CONDIȚII DE LIVRARE: Franco depozit furnizor, strada Drumul Binelui nr. 119, sector 4, București. La cererea Dumneavoastră vă putem organiza transportul contra cost, iar pentru piese mici prin Fan Courier contra cost

De acord,
Beneficiar,

Intocmit,



www.gradinaru.ro

Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, Româ

Capital social: 280.200 lei; Cont: R

E-mail: office@gradinaru.ro

NG BANK SUC. UNIRII tel: 004021344.14.08; fax: 004(021)344.14.92;